



جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی

شماره: ۱۱۶/۱۷۲۰۲

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۹

پیوست: ۵ دارد

بسمه تعالی

اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

موضوع: علت آتش سوزی مجتمع تجاری ارغوان شهریار- رعایت الزامات کنترل رفتار نما در برابر آتش

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره ۱۹۹۴۸/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ مدیر کل محترم دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت متبوع در خصوص موضوع نامه ارسال می گردد. با عنایت به اینکه علت عمده گسترش حریق "نمای کامپوزیتی با ترکیب آلومینیوم و مواد پلیمری" عنوان شده است و این اداره کل طی نامه شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ موضوع رعایت الزامات کنترل رفتار نما در برابر آتش (نامه شماره ۱۸۰۵۶۸/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ مدیر کل محترم دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت متبوع) را به آن سازمان ابلاغ نموده است، مقتضی است نسبت به اطلاع رسانی مجدد موضوع به کلیه مهندسان، علاقه مندان و کلیه دست اندرکاران فعال در صنعت ساختمان اقدامات لازم معمول گشته و آن سازمان نسبت به دقت و نظارت مضاعف در این خصوص اقدام نماید.

ومن الله التوفیق

پیمان آراهون
مدیر کل

رونوشت:

- مدیر کل محترم دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت متبوع جهت استحضار در باره گشت به نامه فوق اشاره
- مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به پیوست جهت استحضار و اقدام لازم
- معاون مسکن و ساختمان
- شهرداران محترم کلیه شهرهای استان به پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم
- ریاست محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان به پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم